



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Cajolá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0383-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Se observa que la lámina y se encuentra en mal estado por lo que es necesario la sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye capote, tornillos, desmontaje y montaje)



Foto 2: S observa el mal estado de la estructura de madera por lo que es necesario la Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Se observa el muro rajadas con las columnas en mal estado por lo que es necesario, la reparación de muro de block (incluye columnas y soleras)



Foto 4: Se observa la malla en mal estado por lo que no es seguro dejar los utensilios de cocina, por lo que es necesario la Sustitución de malla por balcon.



Foto 5: El piso de cemento esta en mal estado por lo que es necesario el Suministro e instalación de piso cerámico



Foto 6: El polleton es una imprvización por lo que es necesario la Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Cajolá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0383-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 7: Se observa la puerta de malla que no es segura para guardar los utensilios, de cocina por lo que urge la sustitución de puerta de metal.



Foto 8: Se observa la pared ya maltratada por lo que se necesita, resane y aplicación de pintura latex acrílicas de muros exteriores e interiores.



Foto 9: Sustitución de sistema eléctrico (3 luminarias, 3 tomacorrientes, 1 apagador y cableado)

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

