

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | Champerico         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Nueva Cajolá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-07-0383-43 | FECHA:                         | 9/12/2024          |



Foto 1: Se observa la sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye capote, tornillos, desmontaje y montaje)



Foto 2: Se observa el mal estado de la estructura de madera por lo que es necesario la Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: la reparación de muro de block (incluye columnas y soleras)



Foto 4: la Sustitución de malla por balcon.



Foto 5: Suministro e instalación de piso cerámico



Foto 6: la Sustitución de estufa rural ( completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | Champerico         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Nueva Cajolá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-07-0383-43 | FECHA:                         | 9/12/2024          |



Foto 7: Se observa la puerta de malla que no es segura para guardar los utensilios, de cocina por lo que urge la sustitución de puerta de metal.




Foto 8: Se observa la pared ya maltratada por lo que se necesita, resane y aplicación de pintura latex acrílicas de muros exteriores e interiores.



Foto 9: Sustitución de sistema eléctrico (3 luminarias, 3 tomacorrientes, 1 apagador y cableado)

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
