

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Octavio Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Guayacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0409-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Se observa mejor el mal estado del azulejo por lo que se procedió a quitarlo para iniciar el proceso de cambio y colocar azulejo nuevo.



Foto 2: Se observa el deterioro de los muebles de cocina y su proceso de reconstrucción de algunas partes del mismo que ya no servía la madera por comejen y otras que estaban quemadas.



Foto 3: Se observa que la puerta al momento de quitarla se fue terminando de quebrar ya que el comejen había acabado con la mayoría de la misma por lo que fue sustituida en su totalidad.



Foto 4: Se observa que los señores procedieron a quitar la ventana y llevarla para brindarle el mantenimiento necesario de lijado, seplado y pintada nuevamente así mismo asegurala en cambio de pasadores.



Foto 5: Se observa que se procedió a trabajar el suelo y prepararlo para colocar piso cerámico cubriendo la totalidad del cuarto de cocina.



Foto 6: Se observa que al momento de cambiar el sistema de tubería se instaló la misma en el lugar donde quedará colocada la pila en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo

Firma y sello Director Centro Educativo Público

OCTAVIO
PAZ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. OCTAVIO PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Guayacán
CÓDIGO:	11-07-0409-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 7: Se observa que se procedió al cambio de tubería nueva desde cajas principales hasta tubería para servicio de agua potable la cual quedara enterrada debajo de las planchas de concreto en patios y callejon.



Foto 8: Se observa que se llevo a cabo el cambio de tubería principal en cajas de drenajes para evitar inundaciones en patios debido al mal estado de las mismas, realizando tambien sus tapaderas de concreto nuevas y



Foto 9: Se procedio a cambiar desde el sistema de tubería de agua potable y chorros en pila, lavamanos y tanques (piletas).



Foto 10: Se procedio a darle el servicio completo en redes de drenaje desde limpieza, cambios de tuberías, colocacion de sifones para evitar los malos olores y otros accesorios que conlleva el mantenimiento del mismo.



Foto 11: Se observa que se llevo acabo el cambio de linea principal de energia electrica desde contador hasta la caja de flipones la cual anteriormente estaba dentro de la direccion y fue coloco fuera de la misma ya que el cableado se habia



Foto 12: Se observa que se procedio a comprar accesorios completos para cambios de tomacorrientes, apagadores cajas rectangulares etc. Lo cual es de vital importancia en el establecimiento en beneficio de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Octavio Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Guayacán
CÓDIGO:	11-07-0409-43	FECHA:	2/12/2024



Foto13: Se procedió a realizar el cambio de plafoneras y demás accesorios por cada salón de clases para evitar aulas oscuras lo que dificultaba que algunos niños vieran la pizarra.



Foto 14: Debido al mal estado de apagadores, plafoneras y otros se realizó la compra respectiva para poder cambiarlos y hacer uso de los mismos.




Foto 15: Se observa que se procedió a realizar el levantado de muro perimetral de patio 2, mantenimiento de columnas las cuales por los años se encontraban en malas condiciones lo cual eran de riesgo para los niños.



Foto 16: Se realizó el mantenimiento en muros y paredes de interior de cocina las cuales se repellaron para lograr paredes seguras dentro del edificio educativo.



Foto 17: Debido a las malas condiciones de los suelos se procedió al levantado, relleno y emparejamiento del mismo para realizar nuevas planchas de concreto y evitar la acumulación de agua y suelos revalosos.



Foto 18: Se inició el mantenimiento del tanque de agua en repello, colocación de azulejo y cambios de chorros en el mismo como también el cambio de accesorios en lavamanos de los servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y sello del Director Centro Educativo Público
