

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1272-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado. Por dicha razón es necesario cambiar la lámina



Foto 2: Se puede observar que la estructura metálica que está sobre la cocina necesita mantenimiento, para evitar deterioro.



Foto 3: Se observa que la puerta de ingreso a la cocina, ya está en mal estado, por dicha razón es necesario que se sustituya



Foto 4: Se observa que el sistema eléctrico de la cocina y el comedor no está en buenas condiciones, por esa razón necesita mantenimiento.



Se observa que el piso de la cocina y el comedor, ya está en malas condiciones. Para mejorarlo, es necesario instalar piso cerámico



Foto 6: Como se puede observar la pintura de la cocina, tanto por dentro como por fuera, necesita que se le dé una nueva aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1272-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 7: Se observa que el portón que da ingreso a la cocina y comedor, ya está deteriorado, por las inclemencias del tiempo. Por esa razón es necesario sustituirlo.



Foto 8: Se observa que la pila que le da servicio al comedor, ya se encuentra en mal estado. Por dicha razón se debe sustituir.



Foto 9: Se observa que la malla perimetral del comedor ya está en malas condiciones. Por dicha razón es necesario sustituirla.



Foto 10: Se observa que las puertas principales a los servicios sanitarios ya están dañándose. Por esa razón es necesario darles mantenimiento.



Foto 11: Se observa que los lavamanos que dar servicio a los sanitarios de niños como de las niñas, necesitan reparación por tener fugas de agua.



Foto 12: Se observa el mal estado de las tazas sanitarias. Tanto de los niños como de las niñas. Por dicha razón es necesario sustituirlas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OGC



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1272-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Se observa que el mingitorio del baño de niños ya está en mal estado por esa razón es necesario repararlo.



Foto 2: El sanitario de niñas está en mal estado por esa razón es necesario repararlos



Foto 3: Las puertas principales e internas de los servicios sanitarios necesitan mantenimiento, pero una en específico necesita ser sustituida por problemas de corrosión




Foto 4: La pintura en las paredes del modulo 1 está en mal estado, por dicho motivo es necesario darle una nueva aplicación

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

