

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0880-42	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Se observa la realización de la estufa rural, la cual se colocó en este sitio.



Foto 2: Se observa la realización de la pila de concreto, la cual se colocó en este sitio.




Foto 3: Se observa la conformación del banco de cocina



Foto 4: Se observa la instalación del sistema eléctrico



Foto 5: Se observa la conformación de la puerta



Foto 6: Se observa la conformación de la ventana con su balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0880-42	FECHA:	30/11/2024



Foto 7: Se observa la pintura de los muros



Foto 8: Se observa la colocación del piso cerámico



Foto 9: Se observa el mantenimiento de la puertas



Foto 10: Se observa la reposición de vidrios en las ventanas



Foto 11: Se observa el mantenimiento a la ventana de metal



Foto 12: Se observa colocación del canal de metal en lugar del pvc


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0880-42	FECHA:	30/12/2024



Foto 13: Se observa el alisado y pintura de los muros



Foto 14: Se observa el mantenimiento del portón



Foto 15: Se observa el cambio de las llaves de los chorros



Foto 16: Se observa la sustitución de tubería de pvc de línea principal de aguas pluviales que se colocó bajo tierra.



Foto 17: Se observa el cambio de tapadera de caja.




Foto 18: Se observa la aplicación de repello a los muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público