


HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0008-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023
 Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA		 Foto 2: FOTOGRAFIA CON EL DIRECTOR	
 Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA, VISTA INTERIOR DEL AULA		 Foto 4: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA, VISTA EXTERIOR DEL AULA	
 Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA, VISTA INTERIOR DEL AULA		 Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA, VISTA EXTERIOR DEL AULA	

Mónica Montoya Amargante M

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Dalia Virginia Ayendi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0008-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023
 Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA, VISTA EXTERIOR DEL AULA		 Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA, VISTA EXTERIOR DEL AULA	
 Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTAFO ACTUAL DEL BAÑO, VIENDO LA NECESIDAD DE INSTALACION DE PISO Y AZULEJO		 Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL BAÑO	
 Foto 11: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LAS PUESTAR DEL BAÑO		 Foto 12: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LAS PUESTAR DEL BAÑO	
<i>Martín Amador</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>Delta Virginia Ayerdi Juárez</i> Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	



Delta Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO