

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                  |                                |                             |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                       | MUNICIPIO:                     | EL ASINTAL                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM SECTOR AGUILAR ALDEA EL XAB | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR AGUILAR ALDEA EL XAB |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-0016-43                    | FECHA:                         | 26/06/2024                  |



Foto 1: Se observa que se ha sustituido totalmente la lámina dañada



Foto 2: Se observa que se le ha dado el mantenimiento requerido total para la estructura de soporte de metal



Foto 3: Se observa que a las puertas se le ha dado el mantenimiento necesario.



Foto 4: Se observa que a los balcones se le ha dado el mantenimiento requerido en su totalidad.



Foto 5: Se observa que el piso ha sido sustituido en su totalidad




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Stacy Evelyns Quez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

