

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIBANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0264-42	FECHA:	15/11/2024



FOTO 1: Se observa el proceso de sustitucion de estufa.



FOTO 2: Se observa el proceso de colocacion de pila



FOTO 3: Se observa el proceso de mejora en muro de cocina.



FOTO 4: Se observa el proceso de colocacion de piso ceramico.



FOTO 5: Se observa el proceso de repello en pared.



FOTO 6: Se observa el proceso de pintura en pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estup...
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIBANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0264-42	FECHA:	15/11/2024



FOTO 7: Se observa el proceso de colocacion de puerta



FOTO 8: Se observa la colocacion de puerta



FOTO 9: Se observa el suministro de concreto en patio.



FOTO 10: Se observa el proceso de aplicacion de pintura en pared.




FOTO 11: Se observa la colocacion de piso ceramico en salon.



FOTO 12: Se observa el proceso de repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ODF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público