



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	28 de junio de 2024



Foto1: Materiales para iniciar los trabajos de solera de humedad y columnas para el soporte de los barros.



Foto 2: Dejando libre el espacio e iniciando los trabajos de limpieza para iniciar la solera de humedad.



Foto 3: Materiales para iniciar los trabajos en la Escuela Oficial Rural Mixta.



Foto 4: Materiales para realizar los trabajos en la Escuela Oficial Rural Mixta.



Foto 5: instalación de hierro para la solera de humedad.



Foto 6. alistando el espacio para fundir la solera de humedad de soporte de las columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	28 de junio de 2024



Foto 1: se finalizo de repellar las columnas de 20 por 20 centímetros con crestuco.



Foto 2: fundición de columnas para sostener los barrotes.



Foto 3: repello de de columnas utilizando crestuco .



Foto 4: alistando los barrotes para la instalación enfrente de la escuela.



Foto 5. distribullendo los barrotes para posteriormente colocarlos.



Foto 6 alistando los barrotes para poder colocarlos en la parte de ingreso al Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	28 de junio de 2024



Foto1: Fundiendo la solera de humedad de 10 por 20 centímetros



Foto 2: Instalación de las columnas para el soporte de los barrotes



Foto 3: materiales para finalizar los trabajos y repello final de la solera de humedad y las columnas.



Foto 4: Instalación de columnas para el soporte de los barrotes enfrente de la escuela.



Foto 5: iniciando el repello de las columnas con crestruco para el tallado final.



Foto 6. Vista general de terminado del repello de la solera de humedad y las columnas enfrente de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	28 de junio de 2024



Foto 1: Lijando la estructura de metal de la puerta para poder pintar.



Foto 2: Pintando la estructura de metal de la puerta.



Foto 3: Instalacion de soportes y/o pescantes en las aulas de la escuela.



Foto 4: Instalando los soportes y/o pescantes para sostener los canales de agua.



Foto 5: instalación de los canales de agua en las aulas de la escuela.



Foto 6. verificando el desnivel de los canales para que el agua pueda correr con facilidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	28 de junio de 2024



Foto1: Desconectando el depósito de agua para sustituirlo.



Foto 2: Bajando el depósito de agua para poder colocar el depósito nuevo de 1,100 litros.



Foto 3: Verificando y colocando los diferentes materiales del depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

