



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	1204-0028-43	FECHA	14/06/2024



Foto 1: Proceso de construcción del muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras.



Foto 2: Trabajando la sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Proceso sustitución de canales de PVC alto caudal con pescantes de 1 x 3/16@ 1.00m



Foto 4: Proceso de Instalación de chapas



Foto 5: Proceso de mantenimiento del portón



Foto 6: Trabajo de sustitución de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---