

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 1: Sustrucción de ventanas de madera a metal mas vidrios



Foto 2: Sustrucción de puerta de madera a metal



Foto 3: Mantenimiento de balcones




Foto 4: Sustrucción de vidrios



Foto 5: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo pvc



Foto 6: Sustrucción de pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 7: Reparación de banquetas de concreto



Foto 8: Reparación de cuneta de concreto



Foto 9: Metros de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Aplicación de pintura a puerta de metal



Foto 11: Sustitución de focos ahorradores



Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 13: Sustrucción de interruptores dobles




Foto 14: Sustrucción de interruptores triples



Foto 15: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustrucción de flipones



Foto 17: Sustrucción de tablero de flipones




Foto 18: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 19: Sustitución de ducto eléctrico



Foto 20: Sustitución de pileta de cemento de dos lavaderos

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

