

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR LA FLORIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA FLORIDA, ALDEA PIEDRA DE FUEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0043-43	FECHA:	08/06/2024




Foto1: Estes el desarrollo de los trbajos del torre de metal




Foto 2: Asi se realizaron los cambios de la tapadera de los inodoros



Foto 3: Asi se instalaron los grifos en el baño y en la pileta




Foto 4: Asi se quedo el muro cuando levantaron la malla que tenia




Foto 5: estes la caja que camblaron la taoadera




Foto 6: estes el abance de la reposadera durante su ejecución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se eliminan las hojas sobrantes.



Firma y sello del Presidente de





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector la Florida, Aldea Piedra de Fuego.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-0043-43	FECHA:	08/06/2024



Foto 1: Estos el proceso que lleva el cambio de una chapa




Foto 2: estes el cambio de piso en la dirección ya finalizado




Foto 3: Se estaba demoliendo la bajada pluvial de agua




Foto 4: así se quedo la sustitución de canal ya finalizado




Foto 5: Así se quedaron los inodoros después de instalar los accesorios




Foto 6: este son los inodoros que se compraron

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.



Firma y sello del Presidente de la OFP





Firma y Sello Director Centro Educativo

