

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vista Hermosa, Aldea Tuilelén, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0049-43	FECHA:	17/12/2024



Foto 1: Sustrucción de piso prefabricado por torta de concreto, en módulo 2



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas, en módulo 1



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en módulo 1



Foto 4: Sustrucción de canal pvc, en módulo 1



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal, en módulo 2



Foto 6: Mantenimiento de puertas de metal, en módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Cantón Vista Hermosa, Aldea Tuilelén
ESTABLECIMIENTO:	12-04-0049-43	FECHA:	17/12/2024



Foto 7: Mantenimiento a reposadera, en área de pila



Foto 8: Sustitución de lámpara de 2 x 40, en módulo 1




Foto 9: Sustitución de capote de lamina para laminá troquelada, en módulo 1



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas, en módulo 1




Foto 11: Sustitución de piso prefabricado por torta de concreto, en módulo 2



Foto 12: Sustitución de canal PVC, en módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
