

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Bujes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0203-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Cambio de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Cambio de capote de lamina a capote troquelada



Foto 3: Cambio de elementos de fijación



Foto 4: Desinstalación de lamina existente




Foto 5: Colocacion de lamina troquelada



Foto 6: Cambio de puertas en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (CPF) 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Bujes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0203-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Cambio de chapas marca yale




Foto 8: Pintada en muros exteriores e interiores




Foto 9 Pintada a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

