



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista Bacchuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1171-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cimiento de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, tubos y columnas)




Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cimiento de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, tubos y columnas).




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cimiento de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, tubos y columnas).




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cimiento de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, tubos y columnas).



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael Gregorio Zapet Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPE



Alfredo López Téraj

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

