



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista Bacchuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1171-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cimientado de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, tubos y columnas)



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cimientado de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, tubos y columnas)



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, (soleras intermedias, cimientado de corrido, soleras de humedad, hiladas de block, tubos y columnas)




Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.





Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el grupo de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

