

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-3900-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de portón de metal



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparación en muro perimetral de blok



Foto 4: Sustrucción de flipones



Foto 5: Sustrucción de tablero de flipon



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario BL

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-3900-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustrucción de depósito de agua 1700 litros.



Foto 8: Sustrucción de bomba de agua



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 10: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ma lid BL

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

