

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chimbatz, Aldea Máquivil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0058-43	FECHA:	14/08/2024



Foto1: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños.



Foto 2: Sustitución de piso o torta de concreto




Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 4: Reparación de muro de Contención.



Foto 5: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo y caja de registro



Foto 6: Pintura en muros, interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rebeca Alvaro Mejía López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chimbatz, Aldea Máquivil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0058-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural



Foto 8: Repello en muros y reparación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rebeca Quirós Mejía Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---