

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | San Miguel Ixtahuacán    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San José Ixcániche |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-05-0235-43 | FECHA:                         | 29/11/2024               |



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (3x2 pulgadas)



Foto 3: pintura en muros de exteriores e interiores.



Foto 4: Intalación de vidrios y matenimiento en balcones pintura.



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de cemento por ceramico.



Foto 6: Mantenimiento de estructura y aplicación pintura en 4 puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Elena V Bautista D.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | San Miguel Ixtahuacán    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San José Ixcániche |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-05-0235-43 | FECHA:                         | 29/11/2024               |



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (3x2 pulgadas)



Foto 3: Repello en muro



Foto 4: Sustitución inodoro, sustitución lavamanos



Foto 5: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elena V. Bautista D.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Ruiz Lugo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

