

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-2984-43	FECHA:	05/06/2024



Foto 1. Inicio del trabajo de remozamiento para la construcción de un aula y dirección del centro educativo.



Foto 2. Levantamiento de pared en un 50%, previo a fundición de solera.



Foto 3. En esta imagen se observan los adelantos en cuanto al levantamiento de la pared y la fundición de columnas.



Foto 4. Se observa paredes construidas en un 100% y la fundición de soleras.



Foto 5: Terminado de mojnete de aula y dirección.



Foto 6. En esta fotografía se observa la construcción del aula y dirección con su respectivo techado, quedando pendiente la colocación de ventanas y puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---