

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0006-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: En proceso de sustitución del techo debido a que la lamina y la madera estaba en mal estado.



Foto 2: Colocación de la lamina del techo donde se filtraba agua por el mal estado de la lamina.



Foto 3: Sustitución de pinturas en muros interiores Módulo I.




Foto 4: Sustitución de los balcones de las ventanas por el deterioro del material.




Foto 5: Sustitución de pinturas en muros exteriores Módulo II.



Foto 6: Proceso de sustitución de las puerta de los baños a puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

