

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0006-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina acanalada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en Módulo I.



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26. En Módulo I.



Foto 3: Pintura en muros interiores en Módulo I.



Foto 4: Sustitución de los balcones de las ventanas del establecimiento.




Foto 5: Sustitución de pintura en muros exteriores del Establecimiento.



Foto 6: Sustitución de puertas en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

