

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	TACANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL PVC



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	TACANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS 3"



Foto 8: SUSTITUCION DE CAJA DE REGISTRO



Foto 9: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL RED DE AGUA POTABLE



Foto 10: REPARACION DE LAMPARAS LED (INCLUYE CABLEADO)



Foto 11: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 12: REPARACION DE CHIMENEA DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	TACANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL PVC



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	TACANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS 3"



Foto 8: SUSTITUCION DE CAJA DE REGISTRO



Foto 9: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL RED DE AGUA POTABLE



Foto 10: REPARACION DE LAMPARAS LED (INCLUYE CABLEADO)



Foto 11: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 12: REPARACION DE CHIMENEA DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	TACANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL PVC



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	TACANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aidea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS 3"



Foto 8: SUSTITUCION DE CAJA DE REGISTRO



Foto 9: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL RED DE AGUA POTABLE



Foto 10: REPARACION DE LAMPARAS LED (INCLUYE CABLEADO)




Foto 11: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 12: REPARACION DE CHIMENEA DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

