

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Independencia, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0050-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: En la foto se observa el frente del centro educativo




Foto 2: En la se observa la lámina del techo que será sustituido por lámina troquelada aluzinc calibre 26 que será de 306.99 mts cuadrados




Foto 3: En la foto se observa la parte de a tras del techo de la cuela que se sustituirá



Foto 4: En la foto se observa las puertas a sustituir 7.434 mts cuadrados



Foto 5: Sustitución de puertas del servicio sanitario de 6 mts cuadreados



Foto 6: En esta foto se observa la parte interior de techo de la escuela que se sustituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Independencia, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0050-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: En la foto se observa el frente del centro educativo



Foto 2: En la se observa la lámina del techo que será sustituido por lámina troquelada aluzinc calibre 26 que será de 306.99 mts cuadrados




Foto 3: En la foto se observa la parte de a tras del techo de la cuela que se sustituirá



Foto 4: En la foto se observa las puertas a sustituir 7.434 mts cuadrados



Foto 5: Sustitución de puertas del servicio sanitario de 6 mts cuadrados



Foto 6: En esta foto se observa la parte interior de techo de la escuela que se sustituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Independencia, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0050-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: En la foto se observa el frente del centro educativo




Foto 2: En la se observa la lámina del techo que será sustituido por lámina troquelada aluzinc calibre 26 que será de 306.99 mts cuadrados




Foto 3: En la foto se observa la parte de a tras del techo de la cuela que se sustituirá



Foto 4: En la foto se observa las puertas a sustituir 7.434 mts cuadrados



Foto 5: Sustitución de puertas del servicio sanitario de 6 mts cuadrados



Foto 6: En esta foto se observa la parte interior de techo de la escuela que se sustituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

