



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Independencia, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0050-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: En la foto se observa el frente del centro educativo, la descinstalación de la lámina existente



Foto 2: En la foto se observa el herrero que esta soldando los tubos de metal galvanizado para instalación del soporte la lámina troquelada calibre 26



Foto 3: En la foto se observa la instalación de la lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: En la foto se observa el herrero que esta pintando unos rayones de la puerta, se ha provocado por el transpor al establecimiento.



Foto 5: en esta foto se observa el albañil descinstalado la tasa existente, uno de los tres sanitarios



Foto 6: En esta foto se observa el herrero que esta pintando la lámina de un modulo del establecimiento, que no fue posible cambiarla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Independencia, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0050-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: En la foto se observa el frente del centro educativo, la descinstalación de la lámina existente



Foto 2: En la foto se observa el herrero que esta soldando los tubos de metal galvanizado para instalación del soporte la lámina troquelada calibre 26



Foto 3: En la foto se observa la instalación de la lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: En la foto se observa el herrero que esta pintando unos rayones de la puerta, se ha provocado por el transpor al establecimiento.



Foto 5: en esta foto se observa el albañil descinstalado la tasa existente, uno de los tres sanitarios



Foto 6: En esta foto se observa el herrero que esta pintando la lámina de un modulo del establecimiento, que no fue posible cambiarla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Independencia, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0050-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: En la foto se observa el frente del centro educativo, la descinstalación de la lámina existente



Foto 2: En la foto se observa el herrero que esta soldando los tubos de metal galvanizado para instalación del soporte la lámina troquelada calibre 26



Foto 3: En la foto se observa la instalación de la lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: En la foto se observa el herrero que esta pintando unos rayones de la puerta, se ha provocado por el transpor al establecimiento.



Foto 5: en esta foto se observa el albañil descinstalado la tasa existente, uno de los tres sanitarios



Foto 6: En esta foto se observa el herrero que esta pintando la lámina de un modulo del establecimiento, que no fue posible cambiarla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

