

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Independencia, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0050-43	FECHA:	14/06/2024




Foto 1: En la foto se observa el frente del centro educativo ya instalada la lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: En la se observa la lámina del techo que fue sustituido por lámina troquelada aluzinc calibre 26 que será de 279.50 mts cuadrados y en modulo que se pinto la lámina



Foto 3: En la foto se observa el techo de la cuela que se pinto con el sobrante del reglón de sustitución de inodoro.



Foto 4: En la foto se observa las puertas a que se sustituyeron



Foto 5: en esta foto se observa las puertas que fueron sustituidas de del servicio sanitario de 6 mts cuadrados



Foto 6: En esta foto se observa la parte interior de techo de la escuela que se sustituyeron las existentes por láminas troqueladas aluxinc Calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Independencia, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0050-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: En la foto se observa el frente del centro educativo ya instalada la lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: En la se observa la lámina del techo que fue sustituido por lámina troquelada aluzinc calibre 26 que será de 279.50 mts cuadrados y en modulo que se pinto la lámina



Foto 3: En la foto se observa el techo de la cuela que se pinto con el sobrante del reglón de sustitución de inodoro.



Foto 4: En la foto se observa las puertas a que se sustituyeron



Foto 5: en esta foto se observa las puertas que fueron sustituidas de del servicio sanitario de 6 mts cuadrados



Foto 6: En esta foto se observa la parte interior de techo de la escuela que se sustituyeron las existentes por láminas troqueladas aluxinc Calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nueva Independencia, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0050-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: En la foto se observa el frente del centro educativo ya instalada la lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: En la se observa la lámina del techo que fue sustituido por lámina troquelada aluzinc calibre 26 que será de 279.50 mts cuadrados y en modulo que se pinto la lámina



Foto 3: En la foto se observa el techo de la cuela que se pinto con el sobrante del reglón de sustitución de inodoro.



Foto 4: En la foto se observa las puertas a que se sustituyeron



Foto 5: en esta foto se observa las puertas que fueron sustituidas de del servicio sanitario de 6 mts cuadrados



Foto 6: En esta foto se observa la parte interior de techo de la escuela que se sustituyeron las existentes por láminas troqueladas aluxinc Calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

