

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Reforma, aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0096-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 1: parte de enfrente fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventanas MODULO 1



Foto 2: parte de atrás y fabricacion e instalacion de balcones en ventanas MODULO1



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal MODULO 2



Foto 5: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26 MODULO 2




Foto 6: Sustitucion de capote de lamina por lamina troquelada MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

