

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Yerba Buena Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0097-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 7: piso con grietas



Foto 8: Porton en mal estado



Foto 9: chimenea agrietada



Foto 10: pared humeda



Foto 11: tomacorriente en mal estado




Foto 12: piso con acumulacion de charcos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Yerba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Yerba Buena Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0097-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: la madera en mal estado por la polilla



Foto 2: foco fundido




Foto 3: lampara quemada




Foto 4: lamina oxidada




Foto 5: plancha en mal estado agrietadas



Foto 6: plancha pandeada y rota

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

