

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yerba Buena Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0097-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Colocando piso ceramico



Foto 8: Instalando porton



Foto 9: colocando chimeneas



Foto 10: Repellando paredes



Foto 11: cambios de tomacorrientes



Foto 12: Reparacion de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar a la carpeta de trabajo.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo P



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Yerba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Yerba Buena Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0097-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Instalando soporte de metal



Foto 2: Sustitucion de focos



Foto 3: Reparando lamparas



Foto 4: Instalando laminas



Foto 5: Reparacion de planchas




Foto 6: Colocando azulejo en planchas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos adicionales.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo

