



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tacaná                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tojchoc Chiquito, Aldea El Rosario |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0337-43               | FECHA:                         | 11/12/2024                                |



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 Modulo Parvulos



Foto 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 Modulo Parvulos



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada aulas de Primaria



Foto 4: Sustitucion de soporte de madera por metal aulas de Primaria



Foto 5: Sustitución de canal de pvc Modulo Primaria



Foto 6: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal Modulo Primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bun Nuel*

Firma y sello del Presidente del Comité de Calidad



*[Signature]*

Firma y Sello Director de Control de Calidad P. Esc. Pública

