



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shulú, Aldea Chequin, Tacaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0350-43	FECHA:	25/05/2024



FOTO 1: Se encuentra el primer módulo con 5 aulas que se están sustituyendo piso cerámico; incluyendo un aula en el segundo nivel.



FOTO 2: Se observa el frente de 2 aulas que se están sustituyendo piso cerámico duela. Modulo 2.



FOTO 3: Se observa el pegado de piso cerámico duela en una de las aulas del Centro Educativo.



Foto 4: En la Foto se muestra como los albañiles están pegando cerámico duela en otra de las aulas.



Foto 5: En la foto se observa el cambio de pared de block y lámina en la sustitución de mingitorio de concreto. .



Foto 6: En la foto se observa la parte interior del mingitorio de concreto, la cual se esta remodelando la tubería de drenaje y agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto perez Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Quetzal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

