



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shulú, Aldea Chequín, Tacaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0350-43	FECHA:	3/06/2024



FOTO 1: Se encuentra el primer módulo con 5 aulas que se han sustituido piso cerámico duela; incluyendo un aula en el segundo nivel.



FOTO 2: Se observa el frente de 2 aulas que se han sustituir el piso cerámico, Módulo 2.



FOTO 3: Se observa la culminación de sustitución de piso cerámico duela en una de las aulas del Centro Educativo.



Foto 4: En la Foto se muestra el acabado de sustitución de piso cerámico duela en una de las nueve aulas.



Foto 5: En la foto se observa la finalización del azulejado del mingitorio de concreto.



Foto 6: En la foto se observa la parte interior del mingitorio ya terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto Pérez Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

