

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tacaná      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Toacá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0363-43               | FECHA:                         | 16/12/2024  |



Foto 7: pintura en paredes exteriores en los módulos 2 y 3



Foto 8: reparación de piso de torta de concreto en area de patio



Foto 9: sustitución de lavatrastes en el area de cocina



Foto 10: reparacion de columnas en muro de contención de la cocina




Foto 11: pintura en paredes interiores en módulo 2 y 3



Foto 12: sustitucion de estufa rural incluye chimenea y plancha de metal en area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Emilia Benitez*

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



*Edmundo*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                             |                                |             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tacaná      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Toacá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0363-43               | FECHA:                         | 16/12/2024  |



Foto 1: sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo de cocina



Foto 2: sustitución de soporte de madera por metal en el techo de la cocina escolar




Foto 3: repello de pared en la parte interior de la cocina



Foto 4: repello de pared en la parte exterior de la cocina




Foto 5: sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en el interior del area de cocina.



Foto 6: , sustitución de bajadas de agua pluvial en modulo 3 de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OEP | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|