

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacanà
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Pablo, aldea Toacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0374-43	FECHA:	30 de Junio de 2024

LAMINA TROQUELADA INSTALADA



Foto1: Lamina troquelada calibre 26 instalada, Modulo No. 1, Con su respectivo capote.

LAMINA INSTALADA



Foto 2: Lamina troquelada calibre 26 instalada, Modulo No. 2. con su respectivo capote

PINTURA DE PAREDES EXTERIORES



Foto 3: edificio pintado en sus paredes exteriores

REPELLO Y PINTURA DE PAREDES INTERIORES



Foto 4: Repello realizado y pared interior pintado

PASAMANOS INSTALADA



Foto 5: Pasamanos instalado.

CANALES Y BAJANTES DE AGUA INSTALADOS



Foto 6: Canales PVC instalados ademas de sus bajantes de agua de 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

