



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toninchincalaj, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1179-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: En la foto que se observa, que se ha retirado la lámina del techo escolar.




Foto 2: En la foto que observamos la reparación de muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.



Foto 3: En la foto que se observa la parte de reparación de banquetas de concreto que requiere el Centro Educativo.




Foto 4: En la Foto que observamos la reparación de muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.




Foto5: En la foto se observan las puertas en mal estado de la bodega del centro educativo.



Foto 6: En las fotos se observaba la sustitución de plancha de metal de 3 homillas que son utilizadas para la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toninchincalaj, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1179-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: En la foto que se observa, que se ha retirado la lámina del techo escolar.




Foto 2: En la foto que observamos la reparación de muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.



Foto 3: En la foto que se observa la parte de reparación de banquetas de concreto que requiere el Centro Educativo.




Foto 4: En la Foto que observamos la reparación de muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.



Foto5: En la foto se observan las puertas en mal estado de la bodega del centro educativo.



Foto 6: En las fotos se observaba la sustitución de plancha de metal de 3 homillas que son utilizadas para la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Centro Educativo

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público