



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | TACANÁ                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CAANTÓN TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-2849-43               | FECHA:                         | 18/09/2024                           |



Foto 1: el techo del modulo 2 esta en riesgo de caída.



Foto 2: las bases que sostienen el techo son de madera ya en mal estado.



Foto 3: los soportes de las laminas no son las adecuadas para el peso de las mismas.



Foto 4: todo el techo ya esta curbo por la inestabilidad del mismo.



Foto 5: la lamina ya esta deteriorada por el paso del tiempo y tiene que ser reemplazada.



Foto 6: los canales de la bajada de agua no son las indicadas y tiene que ser reemplazada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

