

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Reforma Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5301-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de capote de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4:Sustitucion de Estructura de sosporte de madera por metal



Foto 5: Canales y bajada de agua pluvial



Foto 6: Reparacion de Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Reforma Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5301-43	FECHA:	26/11/2024



Foto7: Sustitucion de ducto electrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	
---	---	---	---