

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Reforma Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5301-43	FECHA:	11/12/2024



Foto1: Sustrucción de lamina troquelada aluzinc calibre 26 Cocina



Foto 2: Sustrucción de capote de lamina por lamina troquelada, modulo primaria



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal aulas primaria



Foto 4: Sustrucción de Estructura de soporte de madera por metal aula parvulos



Foto 5: Canales y bajada de agua pluvial modulo cocina y primaria



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico, dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Reforma Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5301-43	FECHA:	11/12/2024





Foto 7: Sustitucion de ducto electrico + accesorios, direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---