

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVO SUCHIATE, ALDEA TOTANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SUCHIATE, ALDEA TOTANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0020-43	FECHA:	18/10/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (dirección, aula 1 y 2)



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada aluzinc calibre 26 (dirección, aula 1 y 2)



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación (dirección, aula 1 y 2)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal (dirección, aula 1 y 2)



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, pintado) (aula 1 y 2)



Foto 6: Sustitución de piso cerámico (dirección, aula 1 y 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVO SUCHIATE, ALDEA TOTANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SUCHIATE, ALDEA TOTANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0020-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 7: Pintura de muros interiores (dirección, aula 1 y 2)




Foto 8: Pintura de muros exteriores (dirección, aula 1 y 2)



Foto 9: Instalación de unidades de fuerza (focos, tomacorriente, interruptor, flipon, incluye cable eléctrico (dirección, aula 1 y 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del primer de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---