



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA COLONIA, ALDEA PUEBLO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA COLONIA, ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0038-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Repello en muro (modulo de aulas)




Foto 4: Sustitución de canal de pvc (modulos de aulas)



Foto 5: Sustitución de vidrios (modulo de aulas)





Foto 6: Sustitución de accesorios para inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA COLONIA, ALDEA PUEBLO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA COLONIA, ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0038-43	FECHA:	22/10/2024




Foto 7: Sustrucción de puerta (modulo de aula)




Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo cepillado, aplicación de pintura) (sanitarios)



Foto 9: Mantenimiento de (porton) (lijado, cambio de tubo, sujeciones y aplicación de pintura)



Foto 10: Sustrucción de balcones de metal y mantenimiento de estructura de metal de ventanas de vidrio (modulos de aulas)



Foto 11: Pintura en muros exteriores (modulos de aulas, porton y muro perimetral)



Foto 12: Sustrucción de estufa rural completa, incluye chimenea y plancha de metal (cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA COLONIA, ALDEA PUEBLO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA COLONIA, ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0038-43	FECHA:	22/10/2024






Foto 13: Sustitución de pila de cemento de un lavadero por pila de dos lavaderos (cocina)



Foto 14: Pintura en muros interiores (cocina)



Foto 15: Pintura en muros exteriores (modulos de aulas)



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo