

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Loma del Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Loma del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-4666-43	FECHA:	04/12/2024



FOTO 1: Sustrución de lamina, por lamina troquela aluzinc calibre 26 (aula 1 y 2)




FOTO 2: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada (aula 1 y 2)



FOTO 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (aula 1 y 2)




FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tuvo, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura), (aula 1 y 2, dirección, cocina y baños)



FOTO 5: Sustrución de canal de metal por canal de PVC (aula 1 y 2)



FOTO 6: Sustrución de soporte o pescante metal para canal de pvc (aula 1 y 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Traciela Ch...

Firma y sello del



...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Loma del Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Loma del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-4666-43	FECHA:	04/12/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores (aula 1 y 2)







Foto 8: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas (Cocina)



Foto 9: Sustitución de chimenea de metal (Cocina)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPAF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

