

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0016-43	FECHA:	12/12/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada en baños



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en baño.



Foto 3: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sugerencias, aplicación de pintura) en aula



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal de las aulas



Foto 5: Sustitución de piso de concreto en baños



Foto 6: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3" en el corredor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0016-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: Pintura de muros exteriores e interiores en el centro educativo



Foto 8: Sustitución inodoro en baños



Foto 9: Mantenimiento de portones de metal en ingreso de la escuela



Foto 10: Reparación de tubo HG y malla galvanizada en el perímetro del centro educativo.



Foto 11: Fabricación e instalación de puerta de metal en aula



Foto 12: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

