

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Tamarindo, Aldea Palin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0026-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzin calibre 26 en servicio sanitario; sustitución de estructura de soporte de madera por metal en servicio sanitario



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzin calibre 26 en aula; sustitución de estructura de soporte de madera por metal en aula



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzin calibre 26 en cocina; sustitución de estructura de soporte de madera por metal en cocina



Foto 4: Mantenimiento de estructura de metal de aula y sustitución de balcón de metal a cocina




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto en cocina



Foto 6: Sustitución e instalación de canales y tubos PVC para aguas pluviales atrás de la aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 CENTRO EDUCATIVO SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Tamarindo, Aldea Palín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0026-43	FECHA:	2/12/2024




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mantenimiento a portones de metal de entrada principal del establecimiento educativo



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores, sustitución de plafoneras dentro y fuera de las aulas



Foto 10: Reparación de cableado eléctrico dentro y fuera de las aulas



Foto 11: Sustitución de depósito de agua 1,100 litros en cocina






Foto 12: Fabricación e instalación de puerta de metal en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Tamarindo, Aldea Palín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0026-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 13: Fabricación e instalación de puerta de metal en cocina



Foto 14: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Foto 15: Fabricación e instalación de puerta de rejas en dirección del establecimiento.



Foto 16: Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea y plancha de metal

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---