

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0020-43	FECHA:	10/10/2024



Foto No. 7 Reparación de repello y cernido de paredes.



foto 8 sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico



foto 9 sustitucion de pila, sanitarios



foto 10 sustitucion de migitorio, sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---





Ministerio de Educación
02-2212280-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0020-43	FECHA:	10/10/2024



Foto No. 1 Sustitución de porton de salida de emergencia, medida 4.90 mts.




Foto No. 2 Pintura en muro interior y exterior, aulas.



Foto No. 3 Sustitución de porton entrada principal medida 2.90 mts.



Foto No. 4 Reparación de sistema eléctrico, aulas.



Foto No. 5 Sustitución de balcones de metal, aulas.



Foto No. 6 Sustitución de piso de concreto por cerámico, aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Bamaca

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

