



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina broquelada aluzinc calibre 26 del Módulo Aulas.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en la estructura de Módulo Aulas.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) de las puertas de metal del Módulo Aulas.



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en Módulo Aulas.



Foto 5: Sustrucción de vidrios en las ventanas del Módulo Aulas.



Foto 6: Sustrucción de canal de PVC del agua pluvial del Módulo Aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 7: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" de Módulo Aulas.



Foto 8: Reparación de banquetas de concreto en la parte de atrás del Módulo Aulas.



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores del Módulo Aulas.




Foto 10: Sustitución de lámparas tipo LED de 50 wats del Módulo Aulas.



Foto 11: Sustitución de interruptores dobles por interruptor triple de Módulo Aulas.





Foto 12: Sustitución de flapon para la bomba del pozo del Cento Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico y sustitución de ducto eléctrico más accesorios en el Centro Educativo.



Foto 14: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso del Módulo Patio.



Foto 15: Reparación de cuneta de concreto ancho de 0.60 del Módulo Patio.



Foto 16: Pintura en muros exteriores del Módulo Patio.



Foto 17: Pintura en muros exteriores e interiores del Módulo Sanitarios.



Foto 18: Mantenimiento a estructura (Lijado, Cambio de tubo, Cepillado, Sujeciones, Aplicación de Pintura) a puertas de Servicios Sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 19: Sustitución de llave de paso por llave PVC de 1" del Módulo Sanitarios.



Foto 20: Sustitución de tubería de PVC línea principal de aguas negras del Módulo Sanitarios.




Foto 21: Sustitución de llave de chorro de plástico PVC por llave de bronce en área de pila.



Foto 22: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del Módulo Cocina.




Foto 23: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal del área superior del Centro Educativo.





Foto 24: Sustitución de piso de torta de concreto en el área superior del Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 25: Reparación de cerco con alambre de puas en el área perimetral del Centro Educativo.



Foto 26: Sustitución de bomba de agua bala por bomba sumergible del Centro Educativo.



Foto 27: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana del aula del Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---