



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	17/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del Módulo Aulas.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en la estructura de Módulo Aulas.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) de las puertas de metal del Módulo Aulas.



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en Módulo Aulas.



Foto 5: Sustrucción de vidrios en las ventanas del Módulo Aulas.



Foto 6: Sustrucción de canal de PVC del agua pluvial del Módulo Aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FQR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Coco, Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0024-43	FECHA:	17/12/2024



Foto 7: Sustrucción de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" de Módulo Aulas.



Foto 8: Reparación de banquetas de concreto en la parte de atrás del Módulo Aulas.



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores del Módulo Aulas.



Foto 10: Sustrucción de lámparas tipo LED 50 wats del Módulo Aulas.




Foto 11: Sustrucción de interruptores dobles por interruptor triple de Módulo Aulas.




Foto 12: Sustrucción de flapon para la bomba del pozo del Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

