

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0003-42	FECHA:	6/09/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (modulo aula I)



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de hierro de metal, por metal(modulo aula I)



FOTO 3: Sustrucción de puerta (modulo de aula I y modulo aula II)



FOTO 4: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso ceramico (modulo de aula I)





FOTO 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura portante (MODULO AULA II)



FOTO 6: Reparacion muros exteriores e interiores (MODULO AULA II)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

