

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 3: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULO



FOTO 4: SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



FOTO 5: FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA-BALCON DE METAL



FOTO 6: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maribel Pérez Esteban
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



FOTO 8: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL Y SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3



FOTO 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 10: SUSTITUCION DE AZULEJO




FOTO 11: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



FOTO 12: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES SUSTITUCION DE PLAFONERAS Y SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

	
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 13: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL




FOTO 14: REPELLO EN MURO



FOTO 15: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULO



FOTO 16: FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA-BALCON DE METAL




FOTO 18: SUSTITUCION DE PISO CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



FOTO 18: PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---