

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	09/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 MODULO DE COCINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL MODULO DE COCINA



FOTO 3: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULO MODULO DE COCINA



FOTO 4: SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO MODULO DE COCINA



FOTO 5: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO MODULO DE COCINA



FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO MODULO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelo Marcel Ruiz Solís
Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	09/12/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL Y SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3 MODULO DE COCINA



FOTO 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MODULO DE AULAS Y COCINA




FOTO 9: SUSTITUCION DE AZULEJO EN MEZON DE COCINA



FOTO 10: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS MODULO DE COCINA




FOTO 11: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES SUSTITUCION DE PLAFONERAS Y SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS MODULO DE COCINA



FOTO 12: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL MODULO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NORTE CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0028-43	FECHA:	09/12/2024



FOTO 13: REPELLO EN MURO EN MODULO DE COCINA




FOTO 14: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULO DE AULA Y COCINA



FOTO 15: FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA-BALCON DE METAL EN MDULO DE AULA



FOTO 16: SUSTITUCION DE PISO CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO EN MODULO DE AULA



FOTO 17: PINTURA EN MUROS EXTERIORES EN MODULO DE AULA Y COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRN NORTE-CAROLINA MALACATAN, S.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

