

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO LA NUEVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0670-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 1: Sustrucción de piso de torta de concreto Por piso Cerámico (antideslizante)



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



FOTO 3: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras EN BAÑOS



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) PUERTA EN COCINA



FOTO 5: Sustrucción de chapa EN COCINA



FOTO 6: Sustrucción de tubería línea principal EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CP	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO LA NUEVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0670-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 7: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal EN COCINA



FOTO 8: Reparación de azulejo en muebles de cocina 25x20cm



FOTO 9: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 28 Y Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal EN AULAS



FOTO 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) PUERTAS EN AULAS



FOTO 11: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 12: Mantenimiento a balcones de metal Aula no 1,2,3 y 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO LA NUEVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0670-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 13: Sustitución de canal de metal aula no.7 Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



FOTO 14: Pintura en muros exteriores e interiores EN AULAS



FOTO 15: Sustitución de piso de torta de concreto Por piso Cerámico 30x30cm EN MODULO AULA 10



FOTO 16: Sustitución de piso de Tierra por piso de torta de concreto



FOTO 17: Reparación de cuneta de concreto (rejilla) EN PATIO



FOTO 18: Mantenimiento a portones de metal EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--